

Образцы шероховатости

Образцы шероховатости поверхности (ОШС) предназначены для определения шероховатости поверхности методом сравнения с контрольным образцом. Образцы хорошо зарекомендовали себя в самых разных областях производства: на машиностроительных предприятиях, в газовой, нефтяной и атомной промышленности.

Номенклатурный перечень выпускаемых ОШС:

- Точение ОШС-Т
- Расточка ОШС-Р
- Точение торцовое ОШС-ТТ
- Фрезерование торцовое ОШС-ФТ
- Фрезерование цилиндрическое ОШС-ФЦ
- Фрезерование торцовое ОШС-ФТП
- Строгание ОШС-С
- Шлифование периферией круга ОШС-ШП
- Шлифование периферией круга ОШС-ШЦ
- Шлифование периферией круга ОШС-ШЦВ
- Шлифование торцовое ОШС-ШТ
- Шлифование чашеобразным кругом ОШС-ШЧ
- Полирование ОШС-ПП
- Полирование ОШС-ПЦ
- Ручное опилование ОШС-РО
- Ручное шлифование ОШС-РШ
- Пескоструйная обработка ОШС-ПС
- Дробеструйная обработка ОШС-ДС

